

TRAITEMENT DES TACHES

Traitement des taches en cours de chantier

1. Élimination des traces de peintures

- Proscrire tout ponçage (Scotch Brite, tampon à récurer, paille de fer...).
- Utiliser le solvant de la peinture si celui-ci est connu.
- En cas de non connaissance du solvant, commencer par des solvants tels que Essence C, White Spirit... avant d'essayer des solvants plus agressifs (bombe TARACLEAN).
- Après application du solvant, bien essuyer le sol.

2. Sur les gouttes de peinture

La bombe de froid donne de très bons résultats quand la peinture forme une goutte sur le matériau.

3. Sur les traces de colles

- Traces fraîches de colle dispersion en phase aqueuse (acrylique) (< 1 mois) : appliquer une solution à base d'eau additionnée de décapant, laisser agir puis effectuer un nettoyage mécanique.
- Traces sèches de colle dispersion en phase aqueuse (acrylique) (> 1 mois) : utiliser de l'Essence C ou du White Spirit. Après application du solvant, bien essuyer le sol.
- Traces de colle solvantée : utiliser des solvants spécifiques (bombe TARACLEAN) mais ne pas trop insister sur les traces de colles résistantes (colles réticulées qui résistent aux solvants).
- Traces de colle réactive GERPUR : utiliser des solvants spécifiques (bombe TARACLEAN, acétone) mais ne pas trop insister sur les traces de colles fraîches ou les outils (spatules).

Pour tout renseignement relatif à l'entretien des sols sportifs, consulter le Guide Sols Sportifs ou contacter GERFLOR au 0810 569 569.

